

## FIN

1. Puhdista pinta huolellisesti
2. Ravista purkkia voimakkaasti vähintään 2 minuuttia
3. Suihkutusetäisyys 25 cm
4. Koemaalaus ennen varsinaista maalausta
5. Suihkuta useita ohuita kerroksia
6. Päälle maalaus +20 °C:ssa 15 min kuluessa tai 7 vrk kuluttua
7. Puhdista suutin: käännä ylösalaisin ja paina kunnes tulee vain ponneainetta

Terveydelle haitallista hengitetynä ja joutuessaan iholle. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihmikuivumista ja halkeilua. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Vältettävä höyrynsumun hengittämistä. Käytettävä sopivaa suojarustusta ja suojakäsineitä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen.

## SWE

1. Rengör ytan noggrant
2. Skaka burken kraftigt minst 2 min
3. Spraya från 25 cm
4. Provmåla före själva målningen
5. Spraya flera tunn lager
6. Övermålning vid +20 °C inom 15 min eller efter 7 dygn
7. Rengör munstycket: vänd upp och ner och tryck tills endast drivmedel kommer ut.

Farligt vid inandning och hudkontakt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik inandning av ånga/dimma. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Sörj för god ventilation. Behållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

